

平成 21 年度第 2 回自動車整備技能登録試験〔学科試験〕

第 80 回〔自動車車体〕

平成 22 年 3 月 21 日

43 問題用紙

【試験の注意事項】

- 問題用紙は、開始の合図があるまで開いてはいけません。
- 卓上計算機は、計算機能だけのものに限って使用を認めます。違反した場合、失格となることがあります。
- 試験会場の机の上には、筆記用具と卓上計算機以外のものを置いてはいけません。
- 答案用紙と問題用紙は別になっています。解答は答案用紙(マークシート)に記入して下さい。
- 試験会場から退場するとき、問題用紙は持ち帰って下さい。

【答案用紙(マークシート)記入上の注意事項】

- 「受験地」、「回数」、「番号」の欄は、受験票の数字を正確に記入するとともに、該当する数字の○を黒く塗りつぶして下さい。
- 「生年月日」の欄は、元号は漢字を、年月日はアラビア数字を(1桁の場合は前にゼロを入れて、例えば 1 年 2 月 8 日は、010208)正確に記入するとともに、該当する数字の○を黒く塗りつぶして下さい。
- 「氏名(フリガナ)」の欄は、漢字は楷書で、フリガナはカタカナで、正確かつ明瞭に記入して下さい。
- 「性別」、「修了した養成施設等」の欄は、該当する数字の○を黒く塗りつぶして下さい。

ただし、「① 一種養成施設」は、自動車整備専門学校、職業能力開発校(職業訓練校)及び高等学校等で今回受験する試験と同じ種類の自動車整備士の養成課程を修了して 2 年以内の者。

「② 二種養成施設」は、自動車整備振興会・自動車整備技術講習所において今回受験する試験と同じ種類の自動車整備士の講習を修了して 2 年以内の者。

「③ その他」は、前記①、②以外の者、または、実技試験免除期間(卒業又は修了後 2 年間)を過ぎた者。

5. 解答欄の記入方法

- 解答は、問題の指示するところに従って、4つの選択肢の中から最も適切なもの、又は最も不適切なもの等を 1 つ選んで、解答欄の 1 ~ 4 の数字の下の○を黒く塗りつぶして下さい。2つ以上マークするとその問題は不正解となります。
- 所定欄以外には、マークしたり記入したりしてはいけません。
- マークは、HB の鉛筆を使用し、黒く塗りつぶして下さい。ボールペン等は使用してはいけません。 良い例 ● 悪い例 ○ × ✓ ⊖ ○(薄い)
- 訂正する場合は、プラスチック消しゴムできれいに消して下さい。
- 答案用紙を汚したり、曲げたり、折ったりしないで下さい。

[No. 1] アルミニウムに関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) アルミニウムは、電気の伝導率は銅の約 60 % で、線膨張係数は鉄の約 2 倍である。
- (2) アルミニウム板は、溶接では補修ができない。
- (3) アルミニウムの表面にカドミウム・メッキすることを、アルマイド処理という。
- (4) アルミニウムの溶融点は約 560 °C で、加熱すると引っ張り強さは急激に減少する。

[No. 2] 鋼の熱処理に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 焼き入れは、鋼の硬さと強さを増すために、ある温度まで加熱した後に水や油などで急冷する操作である。
- (2) 浸炭は、鋼の表面層の窒素量を増加させて硬化させる操作である。
- (3) 高周波焼き入れは、高周波電流で鋼の表面層を加熱処理する操作である。
- (4) 焼き戻しは、焼き入れした鋼のもろさを緩和し、粘り強さを増すために、ある温度まで加熱した後、徐々に冷却する操作である。

[No. 3] 自動車用高張力鋼板に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。


- (1) 鉄の結晶中に炭素、けい素、マンガン、リンなどの原子を固溶させ、結晶格子をひずませて鋼を強化したものを、析出強化型という。
- (2) 複合組織型及び析出強化型は、補修の際に 620 °C 以上に加熱すると材質変化や脆性による強度劣化が起きる。
- (3) 高張力鋼板は、小石などが当たっても局部的な「くぼみ」ができる耐衝撃性、及び衝突時の変形抵抗によるエネルギーの吸収性に優れている。
- (4) 高張力鋼板は、冷間圧延鋼板と比較して引っ張り強さは大きく、降伏点は低い。

[No. 4] プラスチックに関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) ポリプロピレンは、ほとんどの溶剤に対し耐溶剤性がある。
- (2) ポリアミド(ナイロン)は、バッテリ液(硫酸)に対し耐溶剤性がある。
- (3) 熱可塑性樹脂は、加熱し軟化流動させて成形するもので、熱すると加工、成形が容易になる。
- (4) 熱硬化性樹脂は、加熱することで化学変化を起こし硬化成形するもので、加熱や溶接による補修はできない。

[No. 5] 図に示すはりに W の荷重が働き、支点 A に 1000 N、支点 B に 2000 N の反力が働く場合の距離(a)として、適切なものは次のうちどれか。ただし、はりの質量はないものとして計算しなさい。


- (1) 1.0 m
- (2) 1.5 m
- (3) 2.0 m
- (4) 2.5 m



[No. 6] 図に示す軟鋼材に引っ張り荷重を加えた場合の応力、ひずみ線図に関する次の文章の()に当てはまるものとして、適切なものはどれか。

O から A 点までは、フックの法則により応力とひずみが正比例の関係であることから直線となる。この A 点を()という。

- (1) 上限伏点
- (2) 下限伏点
- (3) 比例限度
- (4) 弹性限界点



[No. 7] 横置き FF 車のエンジンの配置と支持方式に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) センタ・メンバ方式とは、エンジンの中央下部のフロント・ボデー前端部から後端部にかけて、エンジンと直角にセンタ・メンバを縦断配置させ、これをインシュレータなどを介し、ボデー側に固定して、支持部材とする方式である。
- (2) クロス・メンバ方式とは、エンジン、フロント・サスペンション、ステアリング等を支持するため、ボデーに対して独立した補助的フレームを設けて支持部材とする方式である。
- (3) サブ・フレーム方式とは、フロント・ボデーのサイド・メンバ、ダッシュ・ロア・メンバなどの強度部材に、マウンティング・インシュレータを介して、エンジンを直接支持する方式である。
- (4) ボデー・ダイレクト・マウント方式とは、エンジンと平行に 2 本のクロス・メンバを設け、これをフロント・ボデーの前後に配置してエンジンの主支持部材とする方式である。

[No. 8] 乗用車の外装部品に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) ウィンド・レギュレータは、ドア・ガラスを昇降させる装置として、ドア・インナ・パネルに取り付けられている。
- (2) エンジン・フードは、開錠と同時にフードが開かないように、セーフティ・キャッチを備えている。
- (3) ドアには、窓部の状態によりサッシ・ドアとサッシ・レス・ドアがあり、サッシ・レス・ドアはサッシ・ドアに比べて側面衝突に不利である。
- (4) ドアのヒンジの材質は、鋳鉄製と熱間圧延鋼板製があり、安価でプレス成形性が良く量産に適する鋳鉄製ヒンジが主流となっている。

[No. 9] モノコック・ボデーのFR車のフロント・ボデーのうち、フロント・フェンダ・エプロンに関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) エンジン・ルームと客室を区分するパネルであり、センタ・ボデーの強度・剛性を保つための重要な部材である。
- (2) エンジン・ルームの左右の覆いであると同時に、エンジンなどの各種の補器、電装品や各種の配線、配管が取り付けられ、フード・レッジ・パネルとも呼ばれている。
- (3) ボデーの曲げやねじりに抵抗すると共に外気を客室内に導入したり、ワイパ・リンクを内蔵している。
- (4) エア・コンディショナ用のコンデンサや左右ヘッド・ランプなどが取り付けられ、下部はフロント・クロス・メンバに溶接されている。

[No. 10] 乗用車のフレーム形状による分類のうち、プラット・ホーム型フレームに関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) スポーツ・カーやレーシング・カー専用の形式で、航空機のような骨組形状になっており、最も軽量で剛性も備えている。
- (2) ボデーの床板部分が、フレームと一体溶接となっており、この上に上部ボデーが搭載されている。
- (3) 剛性の高い1本の太い箱状又は管状の断面フレームを背骨としていて、エンジン及びサスペンションを取り付けるクロス・メンバは、左右に突き出している。
- (4) フレームがはしご状になっていて、サイド・メンバの断面は、L型、[型、又は口型となっている。

〔No. 11〕 リヤ・サスペンションがリンク式のリジッド・アクスル方式であるモノコック・ボデー乗用車について、次の文章の(イ)～(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち適切なものはどれか。

リヤ・サスペンションからの(イ)方向の負荷は、ラテラル・ロッドのボデー側の支持部であるリヤ・サイド・メンバで受け、(ロ)方向の負荷は、リヤ・サスペンションのロアーコントロール・アームとアップ・コントロール・アームのボデー側の支持部のリヤ・サイド・メンバで受ける。

(イ) (ロ)

- | | |
|--------|----|
| (1) 左右 | 前後 |
| (2) 前後 | 左右 |
| (3) 上下 | 前後 |
| (4) 左右 | 上下 |

〔No. 12〕 プレス加工法に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) クラウンとは、パネルの曲率を意味している。
- (2) ヘミングは、クラウンより強度を持たせることができるもので、平板をほぼ直角に折り曲げる加工法である。
- (3) ビーディングは、補強と装飾の目的でひも状の隆起やくぼみを、平板などの一部に付ける加工法である。
- (4) バーリングは、穴の周囲を張り出すように成形するもので、成形した部分の強度が増す加工法である。

〔No. 13〕 外力によるボデー損傷のうち「誘発損傷」に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) 衝突による外力で一つの部材が直接損傷を受けることによって、別の部材に押し、引きが加わるために生じた損傷。
- (2) 衝突によって、その外力を直接受けた部位(着力点)に生じた損傷。
- (3) 衝突時の急激な速度変化により、固定されていない人や物が客室内部のぎ装品などと衝突して生じた損傷。
- (4) 衝突による外力が部材を経路として波及していく過程で、その経路部位に生じた損傷。

[No. 14] 鋼板を冷間で加工した場合の加工硬化に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 鋼板が加工硬化を起こすと、加工前の状態より伸びにくくなる。
- (2) 鋼板が加工硬化を起こすと、加工前の状態より硬さと引っ張り強さは大きくなる。
- (3) 加工度を大きくすればするほど加工硬化の傾向は大きく表れるが、破断の直前は急激に軟化する。
- (4) 加工硬化は、衝突によって鋼板が折れたり、長い間ハンマでたたいて板金したときなどに起きる。

[No. 15] トラックのティルト・キャブ、フル・フローティング式・キャブ・サスペンションに関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) ティルト・キャブのキャブを傾けるための補助装置には、コイル・スプリングやトーション・スプリングが採用されている。
- (2) フル・フローティング式・キャブ・サスペンションは、キャブとシャシ・フレームの間にスプリングを設けて、浮動状態にしたものである。
- (3) ティルト・キャブのキャブ・フック機構には、走行中にフックが外れないように、セーフティ・ロックが設けられている。
- (4) フル・フローティング式・キャブ・サスペンションには、キャブの縦揺れ防止の目的からラテラル・ロッドが採用されている。

[No. 16] 板金作業に関する次の文章の(イ)～(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち適切なものは次のうちどれか。

変形している鋼板を引き出して板金修理する場合、(イ)によってスプリング・バックが起こるので、修正時にはあらかじめそれを見越して引き出す寸法より(ロ)に引いておく。

(イ) (ロ)

- | | |
|--------------|-----|
| (1) 永久ひずみの作用 | 多め |
| (2) 永久ひずみの作用 | 少なめ |
| (3) 残留応力の作用 | 多め |
| (4) 残留応力の作用 | 少なめ |

[No. 17] ハンマリングに関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) ハンマ・オフ・ドリー作業は、ハンマ・オン・ドリー作業でほぼ修正を完了した損傷面に残っている凸凹を、平滑に仕上げる作業である。
- (2) ハンマ・オン・ドリー作業は、凸凹のやや高い面の真下にドリーをあてがって、その高い面の上をハンマでたたく作業である。
- (3) ハンマリングでは、ハンマの柄の端の方を小指で軽く支え、親指と人差し指で柄を強く握って打つことが基本である。
- (4) ハンマ・オン・ドリー作業の基本は、最初は弱くたたき、損傷面が復元するにしたがって強くたたく。

[No. 18] 板金作業に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。


- (1) ボデー損傷のうちヒンジ型損傷の修正の際には、折れ曲がった部分の局部は、強い加工硬化で起きた塑性変形であることに留意する。
- (2) 仕上げ作業のうち「ならし作業」は、炎すえ整形のあとに残っている微細な凸凹を、ハンマ・オン・ドリーで仕上げていく作業である。
- (3) ボデー損傷のうち、裂けの発生している部分は、加工硬化が強く現れた部分なので、一般に加熱、軟化させて修正する。
- (4) シュリンキング・ハンマを使用する絞り作業は、通常、比較的深くて狭い損傷面の修復に適している。

[No. 19] 板金パテによる仕上げに関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) パテの硬化する時間は、温度によって差はないが、一般には常温で塗布するのが条件とされている。
- (2) 二液型パテは、1回に塗布できる厚みは約 10 mm までとされているが、厚塗りはできるだけ避けるようにする。
- (3) パテ塗布後は十分に乾燥してから、オービタル・サンダなどで研磨し、さらにサンド・ペーパを使用して手研ぎで仕上げる。
- (4) 雨の時や高温の時には、パテを塗布する鋼板をあらかじめ赤外線ランプなどで暖めると、鋼板の表面から湿気がなくなるので、塗膜トラブルを防ぐことができる。

[No. 20] 図に示すハンマを用いて行う作業として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) 打ち出し
- (2) 押し出し
- (3) 絞り作業
- (4) 粗出し作業



[No. 21] 加熱と冷却による絞り作業に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 加熱時はできるだけ狭い範囲を高温にし、冷却時も素早く作業する。
- (2) 炙すえ法での加熱温度は、700 °C から 750 °C 程度がよい。
- (3) 炙すえ法での1回の灸の大きさは、平均すると直径 50 mm から 75 mm 程度で、あまり大きく加熱しても効果はない。
- (4) 冷却は一般的に、電気絞りではエア・ガンを使用し、酸素・アセチレン・ガス溶接機を使用する絞りでは水を含んだスポンジ等を使用して行う。

[No. 22] トラック用フレームの補強板に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) 補強材の材質は、自動車用フレーム鋼板、またはそれと同等のものを使用し、板厚はフレーム母材より厚いものを使用する。
- (2) サイド・メンバに同じ形状のチャンネル型の補強板をリベット締めするために仮付け(溶接)するときは、フランジ部への溶接は避けて、ウェブ・セクションに溶接する。
- (3) フランジ部を平板補強する場合は、300～400 mm 間隔で栓溶接する。
- (4) フレームのすみ角と補強板の曲り角は、R をそろえて互いに密着させて取り付ける。

[No. 23] トラック・フレームの修理に関する次の文章の()に当てはまるものとして、適切なものは次のうちどれか。

フレームのウェブ・セクションまで進行した直線き裂を溶接で修理する場合は、き裂の進行を防ぐために、溶接の前にき裂の末端(先端)に()径のドリルで穴をあける。

- (1) 1.5 mm
- (2) 2～3 mm
- (3) 4～6 mm
- (4) 7～8 mm

[No. 24] ガス溶接に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) アセチレン・ガスの出し過ぎで不完全燃焼を起こし、黒い煙を出して燃える状態を炭化炎という。
- (2) 酸素とアセチレンの混合比を1対1.5としたときにアセチレンが完全燃焼し、最大の発熱量が得られる。
- (3) 標準炎のダーク・ブルーの部分は温度が一番高く、この部分の温度は約3,500 °Cに達する。
- (4) トーチの出力は、アセチレン・ガスが完全燃焼したときの時間当たりの消費量を、リットル(ℓ)で表している。

[No. 25] ガス溶接に使用する装置等に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) ガス切断用のトーチには、通常の酸素バルブとアセチレン・ガスのバルブの他に、もう一つのアセチレン・ガスのバルブが付いている。
- (2) アレスタは、火口の炎がガス・ホースを通ってボンベに逆流することを防ぐ逆流防止弁である。
- (3) 溶接眼鏡(ゴーグル)は、溶接時の閃光や溶けた金属の飛散から目を保護するため、透明な溶接眼鏡を用いる。
- (4) アセチレン用のガス・ホースは、赤色である。

[No. 26] 溶接欠陥等に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) 電気アーク溶接で、湿気を帯びた溶接棒を使用すると、ブロー・ホールの原因となる。
- (2) 電気アーク溶接で、溶接電流が低すぎると、アンダ・カットの原因となる。
- (3) 電気抵抗スポット溶接のサンプル・テストは、実作業とは異なる板厚のテスト・ピースを用いて行ってもよい。
- (4) 電気抵抗スポット溶接で、電極チップ先端の直径が小さくなると、流れる電流密度が低くなり、また、単位面積当たりの加圧力も低くなるので、溶接結果が悪くなる原因となる。

[No. 27] 電気抵抗スポット溶接(はさみ式)に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 溶接ピッチは、一般に厚さ 0.8 mm から 1.6 mm のボデー鋼板の場合、25 mm 程度が標準である。
- (2) 板厚 1 mm のボデー用軟鋼板 2 枚を溶接する場合、溶接強度を十分に保つためには、6,500 A 以上の溶接電流が必要である。
- (3) 電極チップ先端は、90°～120° のテーパで面取りをして、先端面を平滑に仕上げる。
- (4) 電気抵抗スポット溶接の固着部分は、スパッタという。

[No. 28] 電気抵抗スポット溶接に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 熱の拡散、伝播が少なく、鋼板の膨張、収縮によるひずみの発生が少ない。
- (2) 1 mm 厚の鋼板 2 枚の溶接強度は、1 点当たりで最高 9,000 N の引っ張り荷重に耐えられる。
- (3) 通電時間は、1 点当たり 1 / 10 秒～1 / 2 秒間かかる。
- (4) 鋼板の端を溶接すると、溶けたメタルが飛び散り溶接部が薄くなつて強度がでない。

[No. 29] ミグ・アーク溶接に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 溶接部は、熱の発生が大きく、かつ広がるため、ひずみの発生が極めて多い。
- (2) ショート・アーク法(短絡移行)は、薄板の溶接に最も適したメタル移行である。
- (3) 連続して吹き出すシールド・ガスで溶接部を覆つて溶接するので、空気中の酸素に影響されない。
- (4) 溶加材は、長いワイヤ形状で自動送りになっているので、連続溶接作業ができる。

[No. 30] 電気アーク溶接の溶接欠陥のうちオーバ・ラップに関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) 溶接部の冷却速度が速くなり、急冷によりひびが入る。
- (2) 溶接電流が高過ぎると起きる。
- (3) ビードに沿って溝が残り、溶接強度が落ちる。
- (4) 外見ではビード幅があるが、断面を見ると溶け込み不足になっている。

[No. 31] ウレタン・バンパとポリプロピレン・バンパの判別方法に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 樹脂素材の一部にカッタ・ナイフ等で切り込みを入れ、割った面が白くなればポリプロピレン、黒いままならウレタンである。
- (2) ハンダこてを熱してバンパの裏に当てるとき、発泡したようになるのがウレタン、溶けて西洋ローソクのような臭いがするのがポリプロピレンである。
- (3) バンパの裏側の一部に、少量のはくり剤を塗布し数分放置して、ウエスで拭くとヌルヌルするのがウレタン、変化がないのがポリプロピレンである。
- (4) ポリプロピレンは比重が大きく、水に沈む。

[No. 32] トランク・フレームの狂いを計測器で測定する場合の記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) 左右曲がりは、フレーム・センタリング・ゲージでも、トラム・トラッキング・ゲージでも測定できない。
- (2) 左右曲がりは、フレーム・センタリング・ゲージでは測定できないが、トラム・トラッキング・ゲージでは測定できる。
- (3) 左右曲がりは、フレーム・センタリング・ゲージでは測定できるが、トラム・トラッキング・ゲージでは測定できない。
- (4) 左右曲がりは、フレーム・センタリング・ゲージでも、トラム・トラッキング・ゲージでも測定できる。

[No. 33] プライマに関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) ラッカ・プライマは、主成分がニトロセルロース(硝化綿)とアルキド樹脂で、ラッカ補修用に使用される。
- (2) エポキシ系プライマは、主成分がエポキシ樹脂、防せい顔料、ポリアミド樹脂などで、一般鋼板、アルミ合金などへの付着性に優れ、長期にわたり防せい力と耐薬品性を維持する。
- (3) ウオッシュ・プライマは、主成分がビニル・ブチラール樹脂、クロム酸亜鉛、リン酸で、樹脂素地表面に薄い耐食性のある被膜を形成し、特に樹脂素材に対する付着力がよい。
- (4) 樹脂用プライマは、樹脂バンパやスポイラ等に使用される専用プライマで、樹脂素材と中塗り塗料や上塗り塗料との付着性を高める。

[No. 34] パテ類のうち「拾いパテ」に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) 油変性不飽和ポリエステル樹脂を主剤とし、有機過酸化物を硬化剤とする二液型のパテで、主として 2 mm 以下の浅いへこみやペーパ目を充てんする場合に使用する。
- (2) 速乾性のラッカ・パテで、上塗り塗装前に 0.2 mm 以下の浅い傷などを充てんする場合に使用するもので、グレージング・パテとも呼ばれる。
- (3) 不飽和ポリエステル樹脂と顔料を主成分とする二液型のパテで、パテ付け困難な部位や 1 mm 程度のスクラッチ傷の補修に有効である。
- (4) 不飽和ポリエステル樹脂を主剤とし、有機過酸化物を硬化剤とする二液型のパテで、3 mm 以上の深いへこみを充てんする場合に使用する。

[No. 35] パテ付けとパテの研磨に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) パテは、一度に厚塗りをすると、パテの中に巻き込んだ空気をそのまま塗り込めてしまうため、フクレやハガレなどの不具合が発生するおそれがある。
- (2) パテ付けのときは、微細なひずみが確認できるようにすると共にパテの付着性を増すため、最初にパテを付ける面の全部を強く、極く薄く、しごき付けをする。
- (3) 手研ぎのときに使用するサンディング・パッドは、研削力や平滑度を得る場合は硬目のサンディング・パッドを使用し、フェザ・エッジ部やアール面など微妙なひずみの部位には柔らかなサンディング・パッドを使用する。
- (4) パテを研磨する際、細かい研磨紙から段階的に粒度の粗い研磨紙に替えていくことで、平滑で不具合のない研磨面が得られる。

[No. 36] 点検作業、確認作業に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 平行 H 型のトラック・フレームの「つぶれ」の有無は、フレーム・センタリング・ゲージの中央部又はその付近の水平バーにダイヤモンド・アタッチメントを直角に取り付け、センタ・ピンとダイヤモンド・アタッチメントのサイト・ピンのずれを見て確認できる。
- (2) 平行 H 型のトラック・フレームの「ねじれ」の有無は、フレームに取り付けたフレーム・センタリング・ゲージの水平バーが、センタ・ピンを中心として傾いているかどうかで確認できる。
- (3) 板金部の最終的なハンマリングが終わったら、確認用のスケールを使用するなどして、パテ付けを行う面が周囲のパネルよりも高くなっていないことを確認する。
- (4) キャブ・オーバ型フィックスド・キャブのトラックは、キャブとシャシ・フレームが固定されており、エンジンなどの点検は、キャブ・フロアの一部に設けられたエンジン・カバーを外して行う。

[No. 37] ぎ装品に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) HPR 合わせガラスは、衝突時の頭部貫通に対する強度が大きい。
- (2) 強化ガラスは、機械的強度、衝撃強度は通常の板ガラスの3～5倍の強度をもち、ガラスの軟化温度近くから急冷して作られる。
- (3) フロント・ウインド・シールド・ガラスの取り付けが接着方式のものは、新車ラインでは接着剤にポリ・ウレタン・シーラを使用しているものが主流である。
- (4) 天井内張りのうち成形天井は、パッド材と表皮が一体となった材料を、ルーフ・パネルの裏面に接着剤で直接貼り付ける。

[No. 38] 「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、最高速度が100 km/h の小型四輪自動車に備える尾灯の基準に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 尾灯は、夜間にその後方400 m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
- (2) 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
- (3) 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
- (4) 自動車の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。

[No. 39] 「道路運送車両の保安基準」に照らし、四輪の小型自動車の構造、装置等の基準に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) 自動車の後面には、番号灯を備えることができる。
- (2) 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。
- (3) 自動車の前面には、前部霧灯を備えなければならない。
- (4) 運転者室及び客室には、乗降口を設けることができる。

[No. 40] 「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、小型四輪自動車の分解整備に該当するものは、次のうちどれか。

- (1) 緩衝装置のコイル・スプリングを取り外して行う整備
- (2) 前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う整備
- (3) 緩衝装置のトーションバー・スプリングを取り外して行う整備
- (4) 走行装置のフロント・アクスルを取り外して行う整備

解 答

平成22年3月21日実施

12 (1小)	21 (2ガ)	22 (2ジ)	23 (2シ)	31 (3シ)	32 (3ガ)	33 (3ジ)
[No. 1] 3	[No. 1] 3	[No. 1] 2	[No. 1] 3	[No. 1] 3	[No. 1] 3	[No. 1] 4
[No. 2] 4	[No. 2] 4	[No. 2] 1	[No. 2] 4	[No. 2] 2	[No. 2] 2	[No. 2] 1
[No. 3] 3	[No. 3] 2	[No. 3] 4	[No. 3] 4	[No. 3] 4	[No. 3] 3	[No. 3] 4
[No. 4] 4	[No. 4] 4	[No. 4] 1	[No. 4] 4	[No. 4] 1	[No. 4] 4	[No. 4] 1
[No. 5] 1	[No. 5] 2	[No. 5] 2	[No. 5] 4	[No. 5] 4	[No. 5] 3	[No. 5] 3
[No. 6] 4	[No. 6] 3	[No. 6] 4	[No. 6] 2	[No. 6] 3	[No. 6] 2	[No. 6] 3
[No. 7] 3	[No. 7] 1	[No. 7] 4	[No. 7] 2	[No. 7] 2	[No. 7] 1	[No. 7] 2
[No. 8] 2	[No. 8] 1	[No. 8] 1	[No. 8] 1	[No. 8] 4	[No. 8] 2	[No. 8] 4
[No. 9] 3	[No. 9] 2	[No. 9] 3	[No. 9] 3	[No. 9] 3	[No. 9] 4	[No. 9] 4
[No. 10] 4	[No. 10] 4	[No. 10] 2	[No. 10] 3	[No. 10] 4	[No. 10] 2	[No. 10] 2
[No. 11] 3	[No. 11] 3	[No. 11] 2	[No. 11] 4	[No. 11] 3	[No. 11] 4	[No. 11] 3
[No. 12] 2	[No. 12] 2	[No. 12] 4	[No. 12] 3	[No. 12] 1	[No. 12] 2	[No. 12] 4
[No. 13] 4	[No. 13] 1	[No. 13] 3	[No. 13] 4	[No. 13] 4	[No. 13] 2	[No. 13] 2
[No. 14] 2	[No. 14] 1	[No. 14] 1	[No. 14] 1	[No. 14] 4	[No. 14] 1	[No. 14] 1
[No. 15] 2	[No. 15] 2	[No. 15] 4	[No. 15] 4	[No. 15] 1	[No. 15] 4	[No. 15] 4
[No. 16] 2	[No. 16] 3	[No. 16] 3	[No. 16] 2	[No. 16] 2	[No. 16] 1	[No. 16] 3
[No. 17] 3	[No. 17] 3	[No. 17] 4	[No. 17] 4	[No. 17] 1	[No. 17] 1	[No. 17] 3
[No. 18] 3	[No. 18] 4	[No. 18] 1	[No. 18] 2	[No. 18] 2	[No. 18] 3	[No. 18] 2
[No. 19] 2	[No. 19] 4	[No. 19] 3	[No. 19] 1	[No. 19] 4	[No. 19] 3	[No. 19] 3
[No. 20] 4	[No. 20] 4	[No. 20] 4	[No. 20] 4	[No. 20] 2	[No. 20] 4	[No. 20] 1
[No. 21] 2	[No. 21] 1	[No. 21] 1	[No. 21] 3	[No. 21] 4	[No. 21] 1	[No. 21] 2
[No. 22] 1	[No. 22] 4	[No. 22] 3	[No. 22] 3	[No. 22] 1	[No. 22] 3	[No. 22] 3
[No. 23] 3	[No. 23] 3	[No. 23] 1	[No. 23] 2	[No. 23] 4	[No. 23] 3	[No. 23] 2
[No. 24] 4	[No. 24] 3	[No. 24] 2	[No. 24] 3	[No. 24] 1	[No. 24] 3	[No. 24] 4
[No. 25] 2	[No. 25] 2	[No. 25] 2	[No. 25] 3	[No. 25] 3	[No. 25] 2	[No. 25] 2
[No. 26] 2	[No. 26] 3	[No. 26] 4	[No. 26] 1	[No. 26] 3	[No. 26] 1	[No. 26] 2
[No. 27] 3	[No. 27] 2	[No. 27] 1	[No. 27] 1	[No. 27] 2	[No. 27] 3	[No. 27] 1
[No. 28] 1	[No. 28] 4	[No. 28] 3	[No. 28] 2	[No. 28] 3	[No. 28] 3	[No. 28] 4
[No. 29] 3	[No. 29] 1	[No. 29] 3	[No. 29] 4	[No. 29] 2	[No. 29] 2	[No. 29] 1
[No. 30] 3	[No. 30] 3	[No. 30] 4	[No. 30] 3	[No. 30] 3	[No. 30] 3	[No. 30] 4
[No. 31] 3	[No. 31] 4	[No. 31] 3				
[No. 32] 1	[No. 32] 2	[No. 32] 3				
[No. 33] 4	[No. 33] 3	[No. 33] 3				
[No. 34] 4	[No. 34] 3	[No. 34] 2				
[No. 35] 2	[No. 35] 2	[No. 35] 4				
[No. 36] 1	[No. 36] 2	[No. 36] 2				
[No. 37] 4	[No. 37] 3	[No. 37] 2				
[No. 38] 3	[No. 38] 3	[No. 38] 2				
[No. 39] 2	[No. 39] 1	[No. 39] 1				
[No. 40] 4	[No. 40] 1	[No. 40] 1				
[No. 41] 2						
[No. 42] 2						
[No. 43] 2						
[No. 44] 4						
[No. 45] 1						
[No. 46] 4						
[No. 47] 1						
[No. 48] 3						
[No. 49] 4						
[No. 50] 4						

34 (3に)	42 (電装)	43 (車体)
[No. 1] 4	[No. 1] 3	[No. 1] 1
[No. 2] 2	[No. 2] 4	[No. 2] 2
[No. 3] 1	[No. 3] 4	[No. 3] 3
[No. 4] 3	[No. 4] 3	[No. 4] 2
[No. 5] 3	[No. 5] 3	[No. 5] 3
[No. 6] 3	[No. 6] 1	[No. 6] 3
[No. 7] 4	[No. 7] 1	[No. 7] 1
[No. 8] 1	[No. 8] 4	[No. 8] 4
[No. 9] 2	[No. 9] 2	[No. 9] 2
[No. 10] 1	[No. 10] 4	[No. 10] 2
[No. 11] 2	[No. 11] 3	[No. 11] 1
[No. 12] 2	[No. 12] 3	[No. 12] 2
[No. 13] 1	[No. 13] 3	[No. 13] 1
[No. 14] 4	[No. 14] 1	[No. 14] 3
[No. 15] 4	[No. 15] 3	[No. 15] 4
[No. 16] 4	[No. 16] 1	[No. 16] 3
[No. 17] 3	[No. 17] 2	[No. 17] 2
[No. 18] 4	[No. 18] 4	[No. 18] 4
[No. 19] 2	[No. 19] 2	[No. 19] 1
[No. 20] 2	[No. 20] 2	[No. 20] 3
[No. 21] 1	[No. 21] 2	[No. 21] 3
[No. 22] 3	[No. 22] 3	[No. 22] 2
[No. 23] 2	[No. 23] 3	[No. 23] 3
[No. 24] 4	[No. 24] 3	[No. 24] 2
[No. 25] 2	[No. 25] 4	[No. 25] 4
[No. 26] 2	[No. 26] 1	[No. 26] 1
[No. 27] 3	[No. 27] 4	[No. 27] 4
[No. 28] 1	[No. 28] 2	[No. 28] 2
[No. 29] 2	[No. 29] 3	[No. 29] 1
[No. 30] 2	[No. 30] 4	[No. 30] 4
	[No. 31] 1	[No. 31] 4
	[No. 32] 4	[No. 32] 4
	[No. 33] 1	[No. 33] 3
	[No. 34] 2	[No. 34] 2
	[No. 35] 3	[No. 35] 4
	[No. 36] 3	[No. 36] 1
	[No. 37] 2	[No. 37] 4
	[No. 38] 2	[No. 38] 1
	[No. 39] 4	[No. 39] 2
	[No. 40] 2	[No. 40] 4